

Акт обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности

Составлен « 13 » мая 2019 г.

Наименование учреждения, организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) МБДОУ «Детский сад № 1 «Серио»;

Адрес Татарстан Республикасы, г. Ойстан, ул. Сарова, 60;

Ф.И.О. руководителя Хасинова Табарак Рошановна;

-приказ руководителя учреждения о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения имеется;

-функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения (подписывается руководителем учреждения) имеются;

-план мероприятий по обеспечению безопасности учреждения (годовой) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения) имеется;

-схема оповещения сотрудников учреждения, участвующих в мероприятиях по ликвидации последствий нештатных ситуаций (при обнаружении взрывного устройства, при получении звонка о закладке взрывного устройства, при проведении проверочных мероприятий силовыми структурами на территории учреждения) имеется;

-схема эвакуации имеется;

-наличие журналов инструкций имеются;

-проводимая работа по профилактике экстремизма и терроризма, накопительный материал имеется;

-состояние внутри объектового пропускного режима (в наличие, соответствует, требуется доработки);

-паспорт АТЗ объекта имеется;

-нормативная база и метод литература по противодействию терроризму и экстремизму имеется;

-наличие световых указателей «Выход» имеются;

-наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный щит» не имеется;

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется пожарный щит ;
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, работает, договор заключен ;
- наличие системы оповещения, состояние работоспособность, договор на техническое обслуживание имеется, работает, договор заключен ;
- внутренний противопожарный водопровод не имеется ;
- наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения не имеются ;
- обеспечение охраны (договор на охрану) не имеется ;
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 6 шт. ;
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 9 шт. ;
- ограждение территории и состояние имеется ;
- освещение территории имеется ;
- освещение по периметру имеется ;

Ознакомлен:

Руководитель учреждения (организации) Жасушова Ж.Р. Ж / /